



*Ministerio de Hacienda*  
 "Año del Fomento de las Exportaciones"

**REQUERIMIENTO DE COMPRA O CONTRATACION**  
**(División de Transportacion)**

MH-2018-039570

5 de Diciembre 2018

Señora,  
**MIGUELINA GARCÍA DUCOS**  
 Directora de Administración de Bienes y Servicios  
 Su despacho

MINISTERIO DE HACIENDA  
 Dirección de Administración  
 de Bienes y Servicios

10 DIC 2018  
 VICE MINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
 MINISTERIO DE HACIENDA

9:31  
 margante P.

Vía : **MANUEL ARTURO PEREZ CANCEL.**  
 Viceministro Técnico Administrativo.

Asunto : **Solicitud de Reparación y Mantenimiento.**

Cortésmente, luego de haber realizado diagnóstico por el Mecánico de esta División de Transportación, al vehículo detallado más abajo, determino que el mismo requiere el mantenimiento de lugar (aceite y filtro del motor, filtro de aire del motor, filtro de cabina y filtro de gasoil), por lo que se solicita el mantenimiento y/o reparación de los mismos.

Planificada: Si  No

Detalle Pedido			
Ítem	Descripción	Placa	Chasis
1	TOYOTA HILUX	EL02610	MROFR22G000563864
2	TOYOTA LAND Cruiser	EG02307	JTEHC050904014415
3	TOYOTA RUNNER	EG01783	JTEBY17RX08002279
4	TOYOTA HIGHLANDER	EG01521	JTEES42A392128582
5	TOYOTA HILUX	L348666	MROKZ8CD100665826
6	TOYOTA HILUX	L376846	8AJKZ8CD000815499
7	TOYOTA HILUX	L376823	8AJKZ8CD400815537
8	TOYOTA HILUX	L376825	8AJKZ8CD000815535
9	TOYOTA COASTER	IO80753	JTGFB718106001286
10	TOYOTA COASTER	IO80754	JTGFB718306001287
11	TOYOTA COASTER	IO83589	JTGFB718606003857
12	TOYOTA COASTER	IO83590	JTGFB718106003894
13	TOYOTA HILUX	L376824	8AJKZ8CD200815536
14	TOYOTA HILUX 4X4	L348665	MROKZ8CDX00650189
15	TOYOTA HILUX 4X4	L348664	MROKZ8CD700665815
16	TOYOTA HILUX 4X4	EL06647	MROFR22G600665931



*Ministerio de Hacienda*  
*"Año del Fomento de las Exportaciones"*

17	TOYOTA HILUX 4X4	EL06646	MROFR22G000665424
18	TOYOTA HILUX	EL02611	MROFR22G800564228
19	TOYOTA HILUX 4X4	EL02612	MROFR22G300565530
20	TOYOTA HILUX 4X4	EL02613	MROFR22GX00564035
21	TOYOTA HILUX 4X4	EL02620	MROFR22G800563756
22	TOYOTA HILUX 4X4	L348663	MROKZ8CD200665818
23	TOYOTA HILUX	L377188	8AJKZ8CD300815402
24	TOYOTA HILUX	L376821	8AJKZ8CD100815544
25	TOYOTA HILUX	L376822	8AJKZ8CD600815541
26	TOYOTA HILUX	L376826	8AJKZ8CD900815534
27	TOYOTA HILUX	L376830	8AJFS8CD301218413
28	TOYOTA HILUX	L376831	8AJFS8CD001218417
29	TOYOTA HILUX	L386606	8AJKA8CD803174477
30	TOYOTA HILUX	L388599	8AJKA8CD003175932
31	TOYOTA LAND CRUISER PRADO	G416343	JTEBH3FJ60K195623
32	TOYOTA LAND CRUISER PRADO	G437336	JTEBH3FJ205102627
33	TOYOTA LAND CRUISER PRADO	G441055	JTEBH3FJ20K201935
34	TOYOTA HIACE	I083617	JTFJS02P700056789

Atentamente,

  
Aneudy Francisco Castaños Duran  
Encargado

