



Ministerio de Hacienda
"Año del Fomento de las Exportaciones"

REQUERIMIENTO DE COMPRA O CONTRATACION
Departamento de Servicios Generales

MH-2018-039709

5 de diciembre de 2018

Señora,

MIGUELINA GARCÍA DUCOS

Directora de Administración de Bienes y Servicios

Su despacho

Asunto: Solicitud de Contratación de Empresa calificada para los trabajos de Mantenimiento 68 Extintores, suministro e instalación de 92 detectores de humo con alarma contra incendios y 38 lámparas de emergencia led en toda la sede del Ministerio de Hacienda.

Objeto de la compra:

Planificada: Si No

En caso de ser no, justifique: Todos los extintores, salvo los pocos de reciente instalación, están vencidos por más de un año (Agosto 2017).

Detalle Pedido			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Recarga extintores de 10 Lbs Tipo ABC	Und.	44
2	Recarga de extintores de 10 Lbs de CO2	Und.	19
3	Recarga de extintores de 10 Lbs de Halotrón	Und.	2
4	Recarga de extintores de 15 lbs de Halotrón	Und.	3
5	Suministro e instalación de detectores de humo, con kit de alarma contra-incendio y bombilla led.	Und.	91
6	Suministro e instalación de lámparas de emergencia con bombillas led.	Und.	38

Observaciones: Empresa debe cumplir con las normas de la NFPA en sus materiales y procedimientos. En cada extintor debe realizar pruebas hidrostáticas para validar funcionalidad del extintor. Debe incluir 5 talleres de entrenamiento en el uso de extintores.

Atentamente,



Ministerio de Hacienda
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Joel Manuel Gneco Gross
Encargado Departamento Servicios Generales

JG/jg



COMITÉ MIXTO

PLAN DE ACCIÓN - EJECUTORIAS SERVICIOS GENERALES

Informe de seguimiento de las tareas asignadas por el Comité Mixto de Riesgos Laborales el
día 24 de octubre del 2018 al Departamento de Servicios Generales

COMITÉ MIXTO

PLAN DE ACCIÓN - EJECUTORIAS SERVICIOS GENERALES

Readecuación Almacén Central


Realizamos varias intervenciones entre ellas activar de manera periódica los servicios de limpieza y mantenimiento en el almacén central. Se instalaron luminarias interiores y exteriores. Están en proceso de instalación mejores equipos sanitarios, para lo cual usaremos los que se están desmontando en el proceso de readecuación de baños de la sede. Estamos a la espera de que se adquieran los extractores grandes ya solicitados, para instalarlos en las áreas de posible concentración de gases nocivos.

Gestionar cruce de peatones av. 27 de feb. Esq. Av. Máximo Gomez y Av. Leopoldo Navarro.

Realizamos un primer contacto, a través del Coronel Rafael Castellanos, quien nos indicó que existe la facilidad interinstitucional con tan sólo enviar una carta solicitando la asistencia para el cruce de peatones con dificultad motora a DIGESETT, donde indiquemos los puntos, días y horarios en los cuales se requiere reforzamiento del servicio.

Control de Entrada y salida Departamento Atención al Público de la DGJP parte trasera a Transportación.

Recomendamos que por el aspecto de poca solemnidad que presenta esta área de servicios, que además albergará el nuevo centro de acopio de desechos sólidos reciclables, no resulte conveniente convertir esta salida en una entrada al público en general.



Recomendamos y estamos en proceso de cotización del suministro e instalación de una puerta con barra anti pánico, dado que esta salida es parte integral de la ruta de evacuación del referido departamento.

Mantenimiento preventivo Cámaras sépticas.

Realizamos la construcción de un pozo filtrante cercano a la cámara séptica del lado de la DGJP, en el convergerán tanto las aguas residuales de dicha cámara séptica sino además toda el agua pluvial que recogía el antiguo sistema de pozo, que actualmente presenta deficiencia y estancamiento.

Está programada la limpieza de todas las cámaras sépticas de la sede incluyendo el colector del lado sureste para este sábado 1 de diciembre, en combinación con el Departamento de servicios generales para facilitar el acceso a las cámaras en especial las que se encuentran debajo de las jardineras.

Movimiento buzón de denuncias de área de baños cafetería.

Contactamos al secretario de la Comisión de ética el Ing. Miguel Smith, quien nos informó que este buzón antes se encontraba del lado de la pared del mural, que por disposición de Protocolo por la instalación de un mural más grande y validado por la Comisión de ética, se decidió moverla al pasillo de dichos baños por ser un lugar más idóneo por la naturaleza discrecional de los buzones de denuncias.

Posibilidad de corte y extracción de raíces del árbol de mango lado este que afecta físicamente el pavimento y aceras.

Contactamos al Ministerio de Medio Ambiente para conocer la gestión inherente a la eliminación de árboles similares, nos indicaron que independientemente del levantamiento, antes de dar una aprobación se debía hacer un operativo compensatorio de siembra de árboles como parte del proceso de autorización.

Tanto para el caso de la extracción definitiva o del control de raíces, hay que realizar una intervención similar en sus raíces. Por lo que recomendamos salvar el árbol y realizar una obra civil que permita controlar las raíces luego de ser cortadas hasta los puntos afectados.

Realizamos un proceso de poda control del follaje del árbol para controlar su crecimiento. Estamos en proceso de presupuesto para la ejecución de lo propuesto.

Construcción cisterna 20,000 galones y mejoras en el sistema contra incendios actual.

Para la cisterna ya tenemos un diseño y presupuesto de referencia de alrededor de RD\$496,500.

Para el sistema de supresión de incendios de la sede en general, dividimos en tres partes el proyecto, para lo cual hemos contactado compañías expertas para que hagan un presupuesto para tomarlos de referencia para los procesos administrativos de lugar:

1. **Inmediato plazo:** Mantenimiento de todos los extractores de la sede, ya que todos salvo uno nuevo que fue instalado dentro de la Cocina del Despacho, están vencidos desde agosto 2017. En total son 68 extintores (44 ABC, 19 de CO2 y 5 de Halotrón). Además la instalación de detectores de humo y sirenas dentro de cada Dirección.
2. **Corto plazo:** Construcción de cisterna e instalación de sistema de bombeo con alimentación a 5 hidrantes (Dos lado este, 1 lado frontal y dos lado oeste).
3. **Mediano plazo (o instrucción):** Instalación de sistema de supresión de incendio con agente limpio en áreas de archivo de documentación de alta prioridad y/o relevancia.

Uso obligatorio de equipos de protección personal.

Para tales fines nos apoyamos de material educativo sobre el uso de los equipos de protección personal, por tipo de actividad y en general, a todo el equipo de mantenimiento. Se realizó un levantamiento de los EEP existentes y de los que faltan por adquirir.

Tenemos pautado un instructivo práctico para este jueves a las 2:00 pm en el Taller de Mantenimiento.



Ministerio de Hacienda
"Año del Fomento de las Exportaciones"

MH-2018-040408

10 de diciembre de 2018

MANUEL ARTURO PÉREZ CANCEL
Viceministro Técnico Administrativo
Su despacho



Asunto: Autorización requerimiento VTA

Distinguido señor:

Cortésmente, le remito las solicitudes recibidas para su autorización:

Fecha de Recepción	No. de Oficio	Fecha del Documento	Dirección /Departamento	Requerimiento	Observaciones
10/12/2018	39709	5/12/2018	Servicios Generales	Contratación Empresa calificada para los trabajos de Mantenimiento de 68 extintores , suministro e instalación de 92 detectores de humo con alarma contra incendios y 38 lámparas de emergencia led	

Atentamente,

MIGUELINA GARCÍA DUCÓS
Directora de Administración de Bienes y Servicios



/js